



分光桿拉出

Filter切換回#1
(bright field)

物鏡換回1x，
單光路

滑桿推到0.5-1x

關閉電源
蓋防塵罩